

中央环境保护督察反馈意见（序号 58）整改情况公示表

反馈问题	<p>省方案五十八：2015年山东省对化工集聚区及周边地下水污染状况的专项调查显示，154个化工集聚区及周边地下水受到污染，其中51个化工集聚区地下水为重污染。监测的184眼饮用水井，其中53眼检测出四氯化碳、苯胺等有毒有害物质。</p> <p>我市情况：全市化工集聚区3个，其中1个化工集聚区地下水为重污染。</p>
整改目标	<p>进一步摸清地下水污染现状，完成化工集聚区及周边地下水污染防控方案编制工作，控制地下水污染迁移、扩散，遏制地下水污染。</p>
整改措施	<p>开展化工集聚区及周边地下水污染防治工作。认真落实《山东省化工企业聚集区及周边地下水污染防控专项行动计划》，2018年底前，进一步摸清地下水污染现状，完成重污染集聚区地下水污染防控方案，逐步控制地下水污染迁移、扩散。完成集聚区地下水环境监测井建设，开展日常监测，加强预警监控，遏制地下水污染。</p>

整改任务 完成情况	<p>威海市草庙子镇化工企业集聚区已编制地下水防控方案，各化工集聚区均按《山东省化工企业集聚区及其周边地下水水质监测井设立和监测的指导意见》（鲁环函〔2019〕312号）要求完成了地下水监测井建设，并开展地下水日常监测和监督性监测。</p>
--------------	--